



CIRCULAR N° 2 ICS 5000004682

“REPARACIÓN PORTACAMP DE SSMS”

En atención a consultas realizadas e iniciativa propia de YPFB TRANSPORTE S.A. y de acuerdo a lo estipulado en la IC, Numeral 9. ACLARACIONES Y ENMIENDAS, mediante la presente procedemos a aclarar lo siguiente:

P1. ¿Cuáles serán los materiales, dimensiones y características a emplearse en la fabricación de la puerta divisoria corrediza?

R1. La puerta corrediza es para separar el portacamp de 6 metros en 2 ambientes; para esto, deberán hacerlo con vidrio Blindex templado de 10 mm con sus respectivos marcos de aluminio; deberá ser una parte fija y una puerta corrediza con su respectiva quincallería debe tener una medida de 2.05 alto x 0.90 ancho.

P2. ¿La puerta abatible de dos piezas de la parte de almacenamiento, será revestida de PVC?

R2. Las puertas abatibles deberán ser revestidas con PVC; o sea con el mismo material de las paredes.

Siendo esta toda la información, solicitamos tomar debida nota de la presente Circular con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz, 16 de septiembre de 2024.