

ENMIENDA N°3
LICITACIÓN PÚBLICA N° 5000003125
“REPARACIÓN Y PINTADO TK 102 TERMINAL
SANTA CRUZ”

A iniciativa propia de YPFB TRANSPORTE S.A. y en base a lo estipulado en el Documento Base de Contratación, Numeral 4 ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) enmendamos lo siguiente:

Punto No.1

En el DBC, ANEXO 4_TÉRMINOS DE REFERENCIA – TDR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO TK 102 – 5 OTROS TRABAJOS - 5.3 Instalación de sello perimetral

Donde dice:

5.3 Instalación de sello perimetral

Esta actividad contempla la instalación de un sello perimetral entre la pestaña de asentamiento del piso del tanque y el anillo de concreto; con la finalidad de evitar el ingreso de humedad a la cara que está en contacto con el terreno.

Para esta actividad se debe utilizar un sellante de poliuretano industrial de alta calidad, multipropósito, altamente adhesivo y que reacciona al ser expuesto a la humedad atmosférica formando un elastómero durable y resistente a derivados de hidrocarburo

Debe decir:

5.3 Instalación de sello perimetral

Esta actividad contempla la instalación de un sello perimetral entre la pestaña de asentamiento del piso del tanque y el anillo de concreto; con la finalidad de evitar el ingreso de humedad a la cara que está en contacto con el terreno.

El sello entre la pestaña del tanque y el anillo perimetral deberá tener las siguientes características:

- ***El sello debe ser compuesto por un recubrimiento junto con una lámina de refuerzo***
- ***Formar una película polimérica, flexible y resistente***
- ***Adaptable a todo tipo de contorno***
- ***Impermeabilización de larga duración, mínimo 5 años***
- ***Protección contra la intemperie***
- ***Poca preparación de superficie para su aplicación***

Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Enmienda con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz, 14 de julio de 2022