



CIRCULAR N° 1

INVITACIÓN N° 5000004660 “ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE ALIVIO, BOTONERAS Y TRANSMISOR DE NIVEL”

En atención a lo estipulado en la Cláusula 9 **ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, mediante la presente procedemos a enmendar lo siguiente:

ACLARACIONES

1. Las hojas de datos tienen información contradictoria. Piden una válvula de $\frac{3}{4}$ x 1” operada por piloto lo cual no es común. También especifican una sobrepresión de 10% lo cual es manejable con una válvula convencional sin problema.
2. La pregunta es si debemos regirnos exactamente por la hoja de datos o si se puede ofrecer una alternativa.
3. En cualquiera de los casos, se requiere conocer la presión de disparo requerida para cada válvula. Ese valor es necesario para poderla dimensionar.

Respuesta

1. YPFB TR - Para la válvula con Tag TSV-0655 es requerido que sea pilotada, sin embargo, en la nota 5 indica que se analizarán las propuestas de diámetros de entrada y salida ligeramente superiores de acuerdo a la disponibilidad del proponente.
2. YPFB TR Respondido en la consulta anterior, solo para el Ítem TSV - 0655 se puede proponer algo diferente con respecto a las conexiones de entrada y salida, el material y demás características de la hoja de datos se deben respetar.
Para el caso del ítem PSV-1312 regirse a lo requerido en las hojas de datos.
3. YPFB TR Revisar la hoja de datos fila 32.

Siendo esta toda la información, solicitamos tomar debida nota de la presente.

Santa Cruz, agosto de 2024