



**MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA
INVITACIÓN N°
REQUERIMIENTO**

Adquisición repuestos sellos mecánicos John Crane de bomba United 4 stg

N°	Requisitos	Proveedor 1	Proveedor 2
1	Presentar documentación que indique que los repuestos tengan garantías de fábrica (John Crane)	Cumple/No Cumple	Cumple/No Cumple
2	Presentar documentación indicando que los repuestos solicitados sean adquiridos de fábrica o de algún representante oficial de la marca John Crane.	Cumple/No Cumple	Cumple/No Cumple
3	Propuesta presentada con al menos 90% de los ítems solicitados	Cumple/No Cumple	Cumple/No Cumple
	DESCRIPCIÓN	N° PARTE	CANTIDAD
	ASIENTO NP:678140388	678140388	6
	ANILLO PRIMARIO NP:0630L51676	0630L51676	6
	ASIENTO NP:678150388	678150388	6
	ANILLO PRIMARIO NP:0670L51676	0670L51676	6
	ANILLO X28 VITON NP:1509528	1509528	2
	ANILLO ANTI EXTRUSION NP:0630K040260	0630K040260 -- 0630K04198 (ANTIGUO)	3
	ANILLO X28 VITON NP:2339528	2339528	4
	ANILLO ANTI EXTRUSION NP:685850264	685850264	3
	ANILLO ANTI EXTRUSION NP:0670K04198	0670K04198	3
	ANILLO X28 VITON NP:2359528	2359528	2
	ANILLO X28 VITON NP:3389528	3389528	2
	ANILLO ANTI EXTRUSION NP:685860264	685860264	3
	ANILLO X28 VITON NP:2299528	2299528	2
ANILLO X28 VITON NP:2459528	2459528	4	
ANILLO X28 VITON NP:2479528	2479528	2	
4	DDP, Entrega en almacén Central Santa Cruz	Cumple/No Cumple	Cumple/No Cumple
5	Respetar los numeros de parte de fábrica de la matriz de evaluación.	Cumple/No Cumple	Cumple/No Cumple
6	Plazo de Entrega: 90 días máximo	Cumple/No Cumple	Cumple/No Cumple
CONCLUSIÓN		Habilitado/No Habilitado	Habilitado/No Habilitado